

ANNEXE 1 - COLLAGE DU PROLONGATEUR



- ✓ Afin de sécuriser la tenue du prolongateur, nous demandons, en plus du clippage, de réaliser le collage de celui-ci sur la turbine à la fin du montage de kit d'intégration.



Matériel

Fourni

- Turbine et kit d'intégration
- Prolongateur
- Cartouche de colle bi-composant



Opérations préalables au collage du prolongateur

- Avoir terminé l'installation du kit d'intégration.
- Baisser le niveau de l'eau pour que la bouche de la turbine soit hors d'eau.
- Sécher et nettoyer la bouche de la turbine et le prolongateur.
- Protéger la zone de manipulation pour éviter des traces de colle (piscine et kit d'intégration).


1.1 PRÉPARATION DE LA COLLE

Pour une bonne utilisation de la colle, il est préférable de se référer aux préconisations du fabricant.

- ✓ Installer la buse sur la cartouche.
- ✓ Installer le piston sur la cartouche.
- ✓ Ne pas utiliser les premiers mL de colle pour s'assurer du bon mélange des composants (les faire couler sur une feuille et jeter).

1.2 APPLICATION DE LA COLLE

- ✓ Appliquer **AVANT CLIPPAGE**, des plots de colle sur **TOUS LES CLIPS** (supérieurs et inférieurs) du prolongateur, en quantité adéquate, de manière à englober aux mieux les parois des clips (voir photo ci-dessous).




Plots de colle sur tous les clips

IMPORTANT !


Veillez à ce que la colle ne coule pas dans la piscine ou sur la grille de finition → Essuyer tout de suite si c'est le cas.
Veillez à ne pas laisser de traces de colle sur les faces visibles du prolongateur → Essuyer tout de suite si c'est le cas.

1.3 ASSEMBLAGE

- ✓ Clipper le prolongateur (avec ses plots de colle) sur la turbine.




ATTENTION !



Attention au sens du prolongateur !
Le long côté est en bas.

- ✓ Afin d'avoir une fixation optimale, il est important de centrer le prolongateur en passant le doigt sur tout son pourtour intérieur.
S'il ne l'est pas, le pousser légèrement vers le haut ou vers le bas.



Centrer le prolongateur sur la bouche de la turbine

- ✓ Ne plus toucher pendant le temps de séchage optimal : 24h.
- ✓ Remettre en eau après séchage.